


Przygotować wgłębienia do montażu płyt urządzenia oraz kanał do połączeń.



Aby poprawnie zamontować platformy kontrolne urządzenia, należy sprawdzić czy w zagłębieniach na platformy zrobione zostały odpowiednie otwory weryfikacyjne

PRAWY

LEWY

