

				
	H36	H47 Hamaton only	H46	ATEQ VT56
Indeks IC:	HAM-D030	HAM-B030	HAM-D045	HAM-ATE-D001
Funkcjonalność				
Aktywacja czujników	TAK	TAK	TAK	TAK
Czytanie czujników OE (ID, ciśnienie, temperatura, żywotność baterii)	TAK	TAK	TAK	TAK
Klonowanie czujników	TAK, EU-Pro Hybrid, EZ-Sensor, HUF IntelliSens, Aligator sens.it, ALCAR	TAK, tylko na czujnikach uniwersalnych Hamaton	TAK, EU-Pro Hybrid, EZ-Sensor, HUF IntelliSens, Aligator sens.it, ALCAR	TAK
Programowanie/Tworzenie czujników z nowym ID	TAK, EU-Pro Hybrid, EZ-Sensor, HUF IntelliSens, Aligator sens.it, ALCAR	TAK, tylko na czujnikach uniwersalnych Hamaton	TAK, EU-Pro Hybrid, EZ-Sensor, HUF IntelliSens, Aligator sens.it, ALCAR	TAK
Lista części wymiennych Directory of replacement TPMS sensor P/N	TAK, Hamaton, Tyresure, OE	TAK, Hamaton, Tyresure, OE	TAK, Hamaton, Tyresure, OE	TAK
Programowanie kompletu 4 czujników				TAK
Klonowanie czujników z historii				TAK
Baza procedur przyuczania		TAK	TAK	TAK
Moduł pomocy oraz szkolenia w urzędzeniu				TAK
Moduł OBD		TAK	TAK	TAK
Pokrycie aut dla US/Europa/Azja	TAK	TAK	TAK	TAK
Test baterii kluczyka (RKE)				TAK
				

	H36	H47 Hamaton only	H46	ATEQ VT56
Indeks IC:	HAM-D030	HAM-B030	HAM-D045	HAM-ATE-D001
Urządzenie				
Ekran	Czarno-biały	3,5" Kolorowy	2,8" Kolorowy	4,3" Kolorowy
Pamięć	Ostatnie auto	Ostatnie auto	Ostatnie auto	65 tys. aut
Zapisywanie na karcie SD				TAK
Połączenie Wi-Fi dla synchronizacji z komputerem				TAK
Skaner kodów VIN w celu wyboru marki, modelu, roku produkcji				TAK
Akcesoria				
Moduł OBDII	nd	TAK	TAK	TAK
Stacja dokująca	nd	nd	nd	opcja, HAM-ATE-D004
Drukarka	nd	nd	nd	opcja, HAM-ATE-D004
Urządzenie do pomiaru głębokości bieżnika	opcja, HAM-ATE-D027	opcja, HAM-ATE-D027	opcja, HAM-ATE-D027	opcja, HAM-ATE-D027
Aktualizacja do wszystkich czujników	w cenie	opcja	w cenie	nd
Subskrypcja bazy danych	1 rok w cenie urządzenia	5 lat	1 rok w cenie urządzenia	1 rok w cenie urządzenia
Dodatkowe informacje				
Wymiary	16.5 x 9.5 x 3.5 cm	16.5 x 9.5 x 3.5 cm	20 x 13 x 4 cm	20 x 13 x 5 cm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	1 rok

*5 letnia aktualizacja nie jest dostępna po zaktualizowaniu urządzenia do wszystkich czujników